

ОБРАЗЕЦ

1. Условия хранения

Хранить в сухих закрытых помещениях при влажности до 75%.
Избегать агрессивных сред. Допускается защитная смазка.

2. Упаковка и маркировка

Формирование в пучки/поддоны, обвязка лентами, маркировка бирками.

3. Транспортировка

Защита от ударов, механизированная погрузка, стандартные правила перевозки.

Документ демонстрационный.

ОБРАЗЕЦ